

## Recondicionamento do forno de fusão StrikoWestofen

### StrikoMelter



**Fabricante :** partnership

**Número de produto:**  
RO6010

## Description

N.º de artigo	Modelo	Capacidade [kg]	Capacidade de fusão [kg/h]
RO6010	Fusor de estrias MHS 750/500	750	500
RO6020	Aparelho de corte MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Aparelho de controlo de estrias MHS 1000/750	1000	750
RO6040	Frisador MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Frisador MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Frisador MH 2000/1000	2000	1000

N.º de artigo	Modelo	Capacidade [kg]	Capacidade de fusão [kg/h]
RO6070	Frisador MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Frisador MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Frisador MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Frisador MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

#### Revestimentos refractários de fornos

- Aconselhamento na seleção do material
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refratário ou tijolos
- Fabrico de cofragens (chaminés, queimadores)
- Controlo do processo de secagem

#### Renovação de filtros, painéis e pias de fundição

- Aconselhamento na seleção de materiais
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refratário ou tijolo betonado
- Produção de cofragens
- Monitorização do processo de secagem - para produtos mais pequenos, o processo de secagem é efectuado na oficina (até 450°C)/li>

#### Fabrico de vários produtos refractários a pedido do cliente

- Pias de fundição

Fabrico de vários produtos refractários a pedido do cliente

- Filtros, panelas
- Cunhas, tampões, barreiras
- Tampas e portas de fornos

Reparação e manutenção

- Forno de fundição
- Produtos diversos

Prazo de entrega

a pedido

Preço

a pedido

