

## YXLON MU 231 Sistema de inspeção por raios X ZU2267, usado



**Fabricante :** Yxlon

**Número de produto:**  
ZU2267

## Description

Sistema de inspeção por raios X

Fabricante

YXLON

## Sistema de inspeção por raios X

Tipo de aparelho	MU 231
Ano de fabrico	2008
kV máx.	160
mA	6.25
Observações	para inspeção de rodas de alumínio 12" - 19"

Prazo de entrega	imediatamente
Preço	a pedido

